

### 6.3.2 การทดสอบด้วยวิธีการของเซนอรอนเรสติก


## การทดสอบวิธีนี้มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1) ทดสอบระบบแบบวงรอบเปิดหรือเป็นการทดสอบสิ่งที่ต้องการควบคุมด้วยสัญญาณอินพุตแบบขั้นบันไดโดยตรง ดังรูปที่ 6.24


ขั้นตอนที่ 2) บันทึกค่าของผลตอบสนองในสภาวะคงตัว  $K_g$  และบันทึกลักษณะของผลตอบสนองที่ได้ ดังรูปที่ 6.25

ขั้นตอนที่ 3) จากบันทึกกักษณะของผลตอบสนองที่ได้ หาจุดที่มีความชันสูงสุด ลากเส้นตรงตัดกับเส้นผลตอบสนองในสภาวะคงตัวและแกนเวลา จะได้ค่าเวลา  $T_u$  และ  $T_g$

ขั้นตอนที่ 4) นำค่าผลตอบสนองในสภาวะคงตัว  $K_g$  ควบเวลา  $T_u$  และ  $T_g$  ที่ได้ไปเข้าสูตรเพื่อหาค่าเกณฑ์เหมาะสมสำหรับตัวควบคุมแต่ละแบบ



รูปที่ 6.24 การทดสอบระบบด้วยวิธีการของเซนเซอร์เรสิวิก



รูปที่ 6.25 ลักษณะของผลตอบสนองที่ได้

นำความเวลา  $T_u$  และ  $T_g$  ที่ได้มาหา  $R$  เพื่อเลือกตัวควบคุมตามตารางที่ 6.2

ตารางที่ 6.2 การเลือกตัวควบคุมที่เหมาะสมตามวิธีการของเซนโซนเรสวิก

*Conroller*,  $R = T_g / T_u$

<i>P – Controller</i>	$R > 10$
<i>PI – Controller</i>	$7.5 < R < 10$
<i>PID – Controller</i>	$3 < R < 7.5$
<i>Higher Order</i>	$R < 3$

จากตารางที่ 6.2 จะเห็นว่าถ้าค่า  $R < 3$  วิธีการนี้ได้แนะนำให้ใช้ตัวควบคุมแบบ Higher-Order ซึ่งระบบควบคุมแบบพีไอดีเป็นตัวควบคุมที่มีโพลเพียงตัวเดียวคือตัวควบคุมแบบพี ดังนั้น ระบบจึงมีอันดับเป็นหนึ่งเท่านั้น การใช้ตัวควบคุมที่มีอันดับสูงกว่านี้จะได้กล่าวถึงต่อไปในเรื่องการออกแบบระบบควบคุมด้วยวิธีการของเส้นทางเดินรถ และการออกแบบตัวควบคุมสำหรับผลตอบสนองเชิงความถี่

เมื่อได้เลือกตัวควบคุมแล้ว ก็คำนวณค่าผลตอบสนองในสภาวะคงตัว  $K_g$  ค่าเวลา  $T_u$  และ  $T_g$  ที่ได้มาเข้าสูตรเพื่อหาค่าเกนที่เหมาะสมสมของระบบควบคุมพีไอดี ตามฟังก์ชันด้วยโอนนี้

$$G_C(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

หรือ

$$G_C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

โดยที่

$$K_I = \frac{K_p}{T_i}, \quad K_D = K_p T_d$$

ค่าเกนที่เหมาะสมสำหรับตัวควบคุมแต่ละแบบเป็นดังตารางที่ 6.3


ตารางที่ 6.3 การคำนวณค่าเกนที่เหมาะสมตามวิธีการของเซนเซอร์และสวิก

<i>Controller</i>	<i>20% Overshoot</i>	<i>Least Overshoot</i>
<i>P – Controller</i>	$K_p = 0.7R/K_g$	$K_p = 0.3R/K_g$
<i>PI – Controller</i>	$K_p = 0.6R/K_g$ $K_I = K_p/T_g$	$K_p = 0.35R/K_g$ $K_I = K_p/1.2T_g$
<i>PID – Controller</i>	$K_p = 0.95R/K_g$ $K_I = K_p/1.35T_g$ $K_D = K_p \times 0.47T_u$	$K_p = 0.6R/K_g$ $K_I = K_p/T_g$ $K_D = K_p \times 0.5T_u$

จากตารางที่ 6.3 การหาค่าเกนที่เหมาะสมสำหรับวิธีการทดสอบแบบนี้ จะเห็นว่า สามารถเลือกผลตอบสนองที่ต้องการ ได้ว่าจะให้ผลตอบสนองมีเปอร์เซ็นต์การพุ่งเกินขนาด 20% หรือมีการพุ่งเกินน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าผลตอบสนองที่ได้จากการทดสอบนี้จะให้ผลตอบสนองที่ มีเปอร์เซ็นต์การพุ่งเกินค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับระบบที่ไม่สามารถยอมรับการพุ่งเกินของผลตอบสนองได้มากนัก และสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือผลตอบสนองที่ได้อาจจะมีความเร็วของผลตอบสนองที่ต่ำ เมื่อเทียบกับวิธีการของซีเกลอร์นิโคล


### ตัวอย่างที่ 6.3 การทดสอบระบบด้วยวิธีการของชันช่วงเรสร์วิก

ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้โปรแกรม MATLAB ช่วยในการทดสอบระบบที่ทราบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ เพื่อหาค่าเกณฑ์ของตัวควบคุมแบบพีไอดี ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทราบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบก็ได้ อาจจะทดสอบระบบจริงๆด้วยตัญญานอินพุตแบบขั้นบันไดกับถึงที่ต้องการควบคุม แล้วบันทึกผลตอบสนองที่ได้ เช่นกัน



รูปที่ 6.26 การทดสอบระบบด้วยโปรแกรม MATLAB

จากรูปด้านบนเมื่อทดสอบระบบด้วยอินพุตแบบขั้นบันได จะได้ผลตอบสนองดังรูปด้านล่าง



$$T_u = 0.2, \quad T_g = 1.3 - 0.2 = 1.1, \quad R = 1.1 / 0.2 = 5.5$$

รูปที่ 6.27 ผลตอบสนองที่ได้จากการทดสอบ

$$\text{จากคำนวณหา } R = T_g / T_u = 1.1 / 0.2 = 5.5$$

วิธีการนี้แนะนำให้ใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี

ถ้าต้องการผลตอบสนองที่มีสเปอร์เซ็นต์การผุ่งเกินที่ 20% ค่าเกณฑ์หมายความคือ

$$K_p = 0.95 \times 5.5 / 1 = 5.22$$

$$K_I = 5.22 / (1.35 \times 1.1) = 3.52$$

$$K_D = 5.22 \times 0.47 \times 0.2 = 0.49$$


ถ้าต้องการผลตอบสนองที่มีเปอร์เซ็นต์การพุ่งเกินต่ำที่สุด ก่าเกนที่เหมาะสมก็คือ

$$K_P = 0.6 \times 5.5 / 1 = 3.3$$


$$K_I = 3.3 / 1.1 = 3$$

$$K_D = 3.3 \times 0.5 \times 0.2 = 0.33$$


แล้วใช้โปรแกรม MATLAB ทดสอบผลของการใช้ตัวควบคุมที่ได้กับระบบดังกล่าว ตามรูปที่ 6.28 จะได้ผลตอบสนองเป็นดังรูปที่ 6.29 สำหรับเปอร์เซ็นต์การพุ่งเกินที่ 20% สำหรับระบบที่ใช้เปอร์เซ็นต์การพุ่งเกินต่ำสุดเป็นดังรูปที่ 6.30 และได้ผลตอบสนองดังรูปที่ 6.31




รูปที่ 6.28 การทดสอบผลของการใช้ตัวควบคุมที่ได้ สำหรับเปอร์เซ็นต์การพุ่งเกินที่ 20%



รูปที่ 6.29 ลักษณะของผลตอบสนองที่ได้ สำหรับเปอร์เซ็นต์การพุ่งเกินที่ 20%



รูปที่ 6.30 การทดสอบผลของการใช้ตัวควบคุมที่ได้สำหรับเบอร์เซ็นต์การพุ่งเกินต่ำสุด



รูปที่ 6.31 ลักษณะของผลตอบสนองที่ได้สำหรับเบอร์เซ็นต์การพุ่งเกินต่ำสุด

จากตัวอย่างจะเห็นว่า ผลตอบสนองที่ได้จากการทดสอบหาค่าเกินที่เหมาะสมด้วยวิธีการนี้จะให้ผลตอบสนองที่มีการพุ่งเกินประมาณ 20% และประมาณ 10% สำหรับการเลือกแบบมีการพุ่งเกินต่ำที่สุด ทั้งสองแบบถือว่าให้ผลตอบสนองที่มีการพุ่งเกินที่ค่อนข้างต่ำ แต่ผลดีก็คือระบบค่อนข้างปลดภัยจากการพุ่งเกินของผลตอบสนอง

ข้อจำกัดของการทดสอบระบบด้วยวิธีนี้ก็คือ ใช้ไม่ได้กับระบบที่ทดสอบแล้วมีการพุ่งเกินของผลตอบสนอง สำหรับระบบที่ทดสอบแล้วมีการพุ่งเกินของผลตอบสนอง สามารถใช้การทดสอบด้วยวิธีการของซีเกลอร์แทนได้ แต่ผลตอบสนองที่ได้จะมีค่าพุ่งเกินที่สูง